

RISCHIO DI SCOPPIO IN UNA OFFICINA DI S. GIOVANNI DI BAIANO PER UNA BOMBOLA DI ACETILENE. SUL POSTO VIGILI DEL FUOCO E P.M.

Le forze dell'ordine stanno valutando se far sgombrare la zona. La zona è quella a ridosso della Coop
AGGIORNAMENTO

06/08/2008 09:44

AGGIORNAMENTO (11.26) - Sta fortunatamente rientrando l'allarme per la bombola di acetilene presente in una officina di San Giovanni di Baiano che presentava un difetto tecnico. Una squadra di tecnici sta infatti procedendo a svuotare il contenitore dal micidiale gas, sotto la supervisione dei vigili del fuoco di Spoleto. La buona notizia viene direttamente dal Comune di Spoleto che ha sul posto una squadra di agenti della Polizia municipale.

Vigili del fuoco e polizia municipale, insieme a tecnici di una ditta specializzata, sono al lavoro da più di un'ora presso un'officina meccanica di San Giovanni di Baiano a causa di una bombola di acetilene che presenta un inconveniente tecnico. Da Perugia, stando alle prime informazioni, sta partendo una attrezzatura che consentirà di verificare il funzionamento della bombola. Ad allertare i mezzi di soccorso è stato il titolare dell'officina, sita nei pressi della Coop della frazione spoletina. Il pericolo maggiore è che il contenitore di acetilene possa esplodere con conseguenze in un'area stimata in 100 metri di raggio. Per questo è stata allertata anche la protezione civile in attesa che i vigili del fuoco decidano se evacuare o meno la zona. (pubblicato h 9.44)

www.tuttoggi.info